

## Produktion og egetforbrug er 0

Dette skyldes en softwarefejl fra Growatts side. Anlægget producerer stadig, hvilket kan aflæses via displayet på inverteren.

Problemet kan løses via en opdatering som Growatt kan udføre.

Der skal blot oprettes en service-sag her på [www.viasol.dk/service](http://www.viasol.dk/service), så sætter vi Growatt igang med opdateringen.